

## Regenwasser/Abwasser-Zustandsbeschreibung 2019 aus Sicht der Anwohner


Im gesamten Bereich der Straße Im Vordersberg in Erbach gibt es zum Teil erhebliche Absenkungen an den Kanalwassereinlässen (Gullis).



Diese Absenkungen haben Anwohner bereits 2018 bei der Stadt Heppenheim angezeigt, woraufhin die Stadt die am auffälligsten zerstörten Wassereinlässe mit gelber Farbe markiert hat.

Dabei ist es allerdings geblieben, die Farbe ist mittlerweile verblasst und kaum noch zu erkennen.

Die Fangkörbe unter den Einlässen werden äußerst selten geleert und sind meist überfüllt. Hinzu kommt, dass das Wasser vom Wald in Höhe des Vordersbergs 25-27 über den Planweg wie ein strömender Bach auf die Straße fließt.




Vermutlich sind die Abwasserkanäle in Anbetracht der Kanalrohrverjüngung in Höhe Vordersberg 25 bei stärkerem Regen überlastet und können kein Wasser mehr aufnehmen. Der Druck in den Rohren erhöht sich vermutlich durch den Rückstau und

das Wasser fließt in so manchen Haushalt, der noch nicht über ein Rückschlag - Ventil verfügt.

Ein Video zeigt den Regenwasserfluss bei etwas stärkerem Regen aus dem Wald in die Straße Im Vordersberg.

Dieses Video kann auf der Homepage [heppenheim-erbach.de](http://heppenheimerbach.de/bilder-und-videos/) eingesehen werden. (<http://heppenheimerbach.de/bilder-und-videos/>)




Bei Starkregen wird Schlamm und Sand aus dem Wald auch auf die Straße eingebracht, der dann dort einen Rückstau bildet.

Das Wasser vom oberen Teil der Straße kann nicht mehr abfließen und läuft dann auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo es oft auch zur Überflutung des Bürgersteigs führt.


Bei Starkregen läuft meist auch das Regenwasser von den Weinbergen über die angrenzenden Grundstücke zusätzlich auf die Straße. Wenn dann der maximale Füllzustand des Abwasserrohrs erreicht ist, drücken sich auch noch Kanaldeckel hoch.

Auf dem Weg zum Wald gibt es eigentlich eine Entwässerungsrinne mit Gitterrost,





die die Wassermassen aufnehmen soll, allerdings ist diese verstopft und mit Erdrich überdeckt.



So kommt es nicht nur zum Regenwassereintrag in die Straße Im Vordersberg, sondern auch zu jeder Menge Schlamm, die von der Kanalisation auch noch aufgenommen werden müssen.

Vielleicht kann sich der Ortsbeirat der Sache annehmen und eine positive Verbesserung des Zustandes herbeiführen.

Vielen Dank